

No. de resguardo	FECHA	Nombre del resguardante	Descripción y/o características del bien	No. De inventario	Ubicación actual	No. De factura	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Estado físico actual	Observaciones
1		C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	PIPA MARCA:DINA, CON NO. DE SERIE:15859707, ESTADO:REGULAR, PARQUES Y JARDINES	MOJ-1-18-PAR-VEH-001	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	MALO	PENDIENTE POR CAMBIAR EL MOTOR DEL CAMION AZUL RAM
2	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	PIPA MARCA:INTERNACIONAL, MODELO:2009, CON NO. DE SERIE:3HAMMAAR3AL211279,	MOJ-1-18-PAR-VEH-002	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	MALO	FALTA BOMBA PARA SUBCIONAR Y VACIAR AGUA, Y MANGUERA, TODAS LLANTAS EN MAL ESTADO, PRENSA DE CLOSH EN MAL ESTADO, CAJA DE VELOCIDADES BOTOLA 2da, NO TIENE ACUMULADOR, HACE FALTA BATERIAS Y CHECAR EL SISTEMA ELECTRICO
3	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	PIPA MARCA:INTERNACIONAL, MODELO:2009, CON NO. DE SERIE:3HAMMAARGAL211275	MOJ-1-18-PAR-VEH-003	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	
4	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	RETROEXCABADORA MARCA:JCB, MODELO:214-E, CON NO. DE SERIE:SLP214TCSU0905471, ESTADO:REGULAR	MOJ-1-18-PAR-VEH-004	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	MALO	EL TURBO EN MALAS CONDICIONES Y LLANTAS EN MAL ESTADO
5	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	BUSH DIESEL MARCA:INTERNACIONAL, CON. NO. DE SERIE:1HVLVXN6FHA25641	MOJ-1-18-PAR-VEH-005	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	OBSERVACIONES: OCUPA TAPIERIA DE ASIENTOS, MICAS PARA LAS LUCES, Y LLANTAS DE REFACCION
6	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA BLANCA MARCA:NISSAN URVAN, MODELO:2011, CON NO. DE SERIE:JN1GE56S2BX010192	MOJ-1-18-PAR-VEH-006	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	OBSERVACIONES:ASIENTO TRESERO QUEBRADO, NO TIENE LLANTA DE REFACCION DESDE LA ADMON MUNICIPAL DE JOSÉ GIL.
7	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	BENZ MARCA:EXPRESS, VERDE, MODELO:2002, CON NO. DE SERIE:1GNF615R621212960,	MOJ-1-18-PAR-VEH-007	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	MALO	MOTOR Y LLANTAS EN MAL ESTADO Y HACE FALTA BATERIA.
8	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	BENZ BLANCA PERIFONEO MARCA:CHEVROLET, CON NO. DE SERIE:1GCF615X531148421, MODELO:2002	MOJ-1-18-PAR-VEH-008	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	
9	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA ALUMBRADO PÚBLICO MARCA: FORD F-350, MODELO:2003, CON NO DE SERIE:3FFKF36L33MB15758	MOJ-1-18-PAR-VEH-009	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	PIÑON EN MALAS CONDICIONES DEL JUMBO DE LA CANASTILLA
10	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA 01 MARCA:INTERNACIONAL, CON NO.DE SERIE:3HAMMAR951104646, MODELO: S/M	MOJ-1-18-PAR-VEH-010	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	LLANTAS EN MAL ESTADO

11	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA MARCA: FORD RANGER BLANCA, MODELO:2009, CON NO. DE SERIE:BAFDT500896225164,	MOJ-1-18-PAR-VEH-011	INSTALACIONES DE DE PROTECCION CIVIL	ND	ND	ND	REGULAR	TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN MALA, TORRETA EN MAL ESTADO, MOTOR REGULAR, AFINACION, BALATAS EN MAL ESTADO, RADIO SIN SERVICIO.
12	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	AMBULANCIA, MODELO:2011, CON NO. DE SERIE:1NF7NE1E4480B23077, ESTADO:REGULAR, OBSERVACIONES:FALTA INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA, MOTOR EN BUEN ESTADO, .	MOJ-1-18-PAR-VEH-012	INSTALACIONES DE DE PROTECCION CIVIL	ND	ND	ND	REGULAR	
13	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	TRACTOR BULLDOZER 850J, N/S: T0850JX112847 D6, MARCA: JOHN DERE, ESTADO:REGULAR	MOJ-1-18-PAR-VEH-013	INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	RODILLOS GIRATORIOS DE LA CADENA EN MAL ESTADO
14	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA COLOR GRIS, MARCA: SONORA CHEVROLET, MODELO:1996, ESTADO:REGULAR,OBSERVACIONES: FALTA VIDRIO TRASERO.	MOJ-1-18-PAR-VEH-014	INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	OBSERVACIONES: FALTA VIDRIO TRASERO.
15	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CARRO MARCA: GENERAL MOTOR CHEVY, COLOR BLANCO, MODELO: 2003, PLACAS: JHZ-14-32, ESTADO:REGULAR	MOJ-1-18-PAR-VEH-015	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	
16	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CARRO MARCA:GENERAL MOTOR CHEVY, COLOR BLANCO, MODELO: 2005 NACIONAL, PLACAS: JHZ-13-09, CON NO. DE SERIE:3G15F613X25246500. ESTADO:REGULAR	MOJ-1-18-PAR-VEH-016	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	
17	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA, RP-10 CAMIONETA COLOR BLANCA, MARCA:RAM, CON NO. DE SERIE:3C62DBAPCG213688, MODELO:2012, ESTADO:EXCELENTE	MOJ-1-18-PAR-VEH-017	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	ND	ND	ND	REGULAR	MEDALLON TRASERO EN MAL ESTADO
18	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA MARCA: RAM 2500, MODELO: 2010, NO. DE SERIE:1D7HA18D153544625, COLOR: GRIS, PATRUYA SEGURIDAD PÚBLICA RP-12	MOJ-1-18-PAR-VEH-018	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	MALO	TRSMISION EN MALAS CONDICIONES
19	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIÓN DE VOLTEO BLANCO,MARCA:INTERNACIONAL CON NO. DE SERIE:3HAMMAR6AL211180, MODELO:2010, ESTADO:BUENO, KM.38,973,	MOJ-1-18-PAR-VEH-019	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	MALO	LE FALTA EL SERVICIO COMPLETO, LLANTAS EN MALAS CONDICIONES , LE HACE FALTA BATERIAS Y CHECAR SISTEMA ELECTRICO
20	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	UN LOW-BOY, (CAMA BAJA), NO EXISTE DOCUMENTACIÓN ALGUNA	MOJ-1-18-PAR-VEH-020	INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	SIN LUCES TRASERAS Y UNA LLANTA EN MAL ESTADO
21	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA MARCA: FORD, CON NO. DE SERIE:1GCGE2476W2115223 MODELO:1998, ESTADO:REGULAR	MOJ-1-18-PAR-VEH-021	INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	
22	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	VAN, CRAFTER, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: 2017, NO DE SERIE: WV1LH22E1H6003661, PLACAS: JPF-1056, MOTOR: CKU096924, COLOR: BLANCA/ROTULADA AMARILLO, EN COMODATO CON LA SECRETARÍA DE PLANEACION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTADO:BUENO,	MOJ-1-18-PAR-VEH-022	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	BUENO	CON LLANTA DE REFACCION
23	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	NISSAN, AÑO: 2017, MODELO: NV350 URVAN, NO. DE SERIE: JN1BE6DS8H9014452, MOTOR: QR256721390, PLACAS: JPF-1024, COLOR: AMARILLO, EN COMODATO CON LA SECRETARÍA DE PLANEACION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTADO:BUENO	MOJ-1-18-PAR-VEH-023	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	BUENO	OBSERVACION: FALTA SERVICIO COMPLETO, FALTA LLANTA DE REFACCION EXTRAVIADA.
24	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	NISSAN, AÑO: 2017, MODELO: NV350 URVAN, NO. DE SERIE: JN1BE6DS8H9014452, MOTOR: QR256722550, PLACAS: JMN-7991, COLOR: AMARILLO, EN COMODATO CON LA SECRETARÍA DE PLANEACION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTADO:BUENO	MOJ-1-18-PAR-VEH-024	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	BUENO	GOLPE FRONTAL, LE FALTA SERVICIO COMPLETO, CON LLANTA DE REFACCION.
25	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	PATRUYA DE SEGURIDAD PÚBLICA CAMIONETA RAM CREW CAB RP-013, CON NO. DE SERIE:3C6SRADG1H, ESTADO: BUENO, EN COMODATO.	MOJ-1-18-PAR-VEH-025	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	LE FALTA RADJADOR, BATERIA Y CHECAR SISTEMA ELECTRICO

26	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMION RECOLECTOR 02, NO. DE SERIE: 3HMMAR96L012200, 2015, NAVISTAR, MARCA: INTERNATIONAL	MOJ-1-18-PAR-VEH-026	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	A311	23/12/2015	#####	BUENO	
27	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMION RECOLECTOR 03, NO. DE SERIE: 3HMMAR56L012209, 2015, NAVISTAR, MARCA: INTERNATIONAL	MOJ-1-18-PAR-VEH-027	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	561	27/07/2017	\$126,000.00	BUENO	
28	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA FORD LOBO, AÑO: 2006, COLOR: BLANCO, NO. DE SERIE: 1FTRX12W6K081895, PROTECCION CIVIL,	MOJ-1-18-PAR-VEH-028	INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	C1E0	27/07/2017	\$206,364.00	REGULAR	OBSERVACIONES: DIFERENCIAL EN MAL ESTADO, MOTOR REGULAR, Y TIENE 2 RADIOS EN BUEN ESTADO Y 3 TORRETAS EN BUEN ESTADO
29	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	AUTOMOVIL NUEVO FIGO IMPULSE TA A/A 4 PUERTAS W/DEFROSTER MARCA: FORD AÑO:2017 COLOR: PLATA ESTELAR/NEGRO SERIE: MAJFP1MDSHA136273, ESTADO:BUENO	MOJ-1-18-PAR-VEH-029	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	CA7F	27/07/2017	\$278,784.00	BUENO	LE HACE FALTA LLANTA DE REFACCION
30	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	AUTOMOVIL ECOSPORT TREND MT MARCA: FORD AÑO: 2017 COLOR: GRIS MERCURIO/TELA DALI NEGRO SERIE: MAJUP35FXHC155672	MOJ-1-18-PAR-VEH-030	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	AF1B	27/07/2017	\$206,364.00	BUENO	FALTA AMORTIGUADORES Y SUSPENSION DELANTERA Y LLANTA DE REFACCION EN MALAS CONDICIONES
31	18/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	AUTOMOVIL FIGO IMPULSE TA A/A 4 PTAS W/DEFROSTER MARCA: FORD AÑO: 2017 COLOR: PLATA ESTELAR/NEGRO SERIE: MAJFP1MDXHA133286,	MOJ-1-18-PAR-VEH-031	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.				BUENO	LE HACE FALTA LLANTA DE REFACCION Y HACE FALTA VENTILADOR, TOLBA Y RADIADOR Y FACIA EN MALAS CONDICIONES
32	08/06/2020	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	1MOTOBOMBA PARA AGUA BAJA	MOJ-1-18-PAR-VEH-032	EN RESGUARDO DE ALVARO	0-040175	08/06/2020	\$ 4,921.00	BUENO	
33	21/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA MARCA:CHEVROLET SUBURBAN, MODELO:2002, CON NO. DE SERIE:JGNSK16T113275620, CON NO. DE PLACAS:7LB-2408, COLOR ARENA	MOJ-1-18-PAR-VEH-033	INSTALACIONES DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUN.	ND	ND	ND	REGULAR	LLANTAS EN MAL ESTADO
34	21/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	RETROEXCABADORA JOHN DEER 310G N/S:*0310G*911842	MOJ-1-18-PAR-VEH-034	INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	LLANTAS EN MAL ESTADO Y CHECAR CAJA DE VALVULAS, CHICLEA ACEITE
35	21/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMION ESCOLAR COLOR AMARILLO, MARCA INTERNATIONAL, MODELO: 1979, N/S: BA17ZJHB29872	MOJ-1-18-PAR-VEH-035	INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	HACE FALTA SERVICIO COMPLETO DE MOTOR
36	21/09/2018	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMION DE VOLTEO BLANCO, MARCA: TERNACIONAL CON NO. DE SERIE: 3HAMMAR6AL21177, MODELO: 2009, PLACAS: JR65531	MOJ-1-18-PAR-VEH-036	INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	
37	17/09/2021	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMIONETA NEGRA, MARCA: FORD EXPLORER, MODELO: 2002, ESTADO: MALO	MOJ-1-18-PAR-VEH-037	INSTALACIONES DE BODEGA DE PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	LE FALTA BATERIA, CALABERA DE LADO DERECHO TRASERA, LE HACE CALABERA DE CAURTO FRONTAL Y LLANTAS EN MAL ESTADO
38	17/09/2021	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	CAMION INTERNATIONAL, AÑO: 2018, MODELO: 3300 CE 210 HP 6 VEL, NO. DE SERIE: 3HBBFAAN9JL537985, MOTOR: 466HM2U2214807, PLACAS: 50PG52, COLOR: AMARILLO, ESTADO: BUENO	MOJ-1-18-PAR-VEH-038	INSTALACIONES DE BODEGA DE PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	A310	23/12/2015	#####	BUENO	CUENTA CON LLANTA DE REFACCION

39	17/09/2021	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA RP-08, MARCA: FORD F-250, MODELO: 2007, CON NO. DE SERIE: 3FTGF17W78MA11910, ESTADO: MALO.	MOJ-1-18-PAR-VEH-039	INSTALACIONES DE BODEGA DE PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	LLANTAS EN MAL ESTADO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
40	29/04/2022	C. Roberto Carlos Esparza Álvarez	2 CAZOS Y UNA SALSERA	MOJ-1-18-PAR-VEH-040	INSTALACIONES DE BODEGA DE PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ND	ND	ND	REGULAR	

NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA
RECIBE

LUIS DAVILA ALMEIDA
NOMBRE Y FIRMA
CONTRALOR MUNICIPAL

1	Número de resguardo del bien.
2	Nombre completo del funcionario resguardante.
3	Especificación del bien mueble, por ejemplo: color, marca, modelo, etcétera.
4	Número de control que se tiene asignado en el inventario de bienes muebles o inmuebles.
5	Ubicación actual del bien.
6	Documento que ampara la adquisición del bien.
7	Fecha en que se compró el bien.
8	Valor de la adquisición del bien.
9	Estado físico actual del bien: bueno, regular o malo.